

=====

=====

MXP Release Note

* Abstract

This document describes the latest release information about MXP.

For a detailed listing of all changes, refer to the MXP Manual. This document may be updated periodically as more information becomes available.

* Restricted Rights Legend

All LS Mecapion Software and documents are protected by copyright laws and the Protection Act of Computer Programs, and international convention. LS Mecapion software and documents are made available under the terms of the LS Mecapion License Agreement and may only be used or copied in accordance with the terms of this agreement. No part of this document may be transmitted, copied, deployed, or reproduced in any form or by any means, electronic, mechanical, or optical, without the prior written consent of LS Mecapion Co., Ltd.

Copyright (C) 2013-2016, LS Mecapion Co., Ltd. All Rights Reserved.

* Id: RELEASE NOTES.txt 2016/10/24 10:00:00 IST Seoul, Korea

MXP SoftMotion - Version 3.0.19

Release Notes

REV	DATE	Component	Author	DESCRIPTION
3.0.14	2016.07.05	Installer	김은정	MXPPPLC 설치전 MultiProg 설치시 삭제 요청 로직 추가 MultiProg 설치 실패시 오류 메세지 처리
		Tracer	김은정	Continuos 모드 분리(RealTime Mode , Buffered Mode)
		IO Mapper	김은정	ENI Load 시 EtherCAT Cycle Display 추가
		ECAM	김진실	99개의 위치 포인트->100개의 위치 포인트 변경
		mxConfigurator	정재학	Save As 기능 추가
		HMI	정재학	xml Import시 PDD 체크된 변수만 로딩 심볼 변수 입력 창 그룹별 Sort 기능 Data Type별 Read/Write 수정 개체 Show/Hide, Enable/Disable 기능 수정
3.0.18	2016.09.08	Installer	김은정	Trial QLM 적용 Intime Installer 통합 32,64bit Installer 통합 mxConfigurator 영문 메뉴얼 추가
		mxConfigurator	최정훈	Online Scan 관련 InitCmd 중복 생성 버그 수정 CoE Read/Write 관련 표시 정보 추가(성공/실패 개수 출력)

		RMC	성문현	MC_DirectTorqueControl 함수 신규 추가 MC_MoveDirectPosition 함수 신규 추가 MC_MoveDirectVelocity 함수 신규 추가
		EtherCAT	이종혁	Windows10 64비트 환경 지원 RX error/Invalid frame error/Alstatuscode EtherCAT 진단 코드 추가
3.0.19	2016.10.04	통합	이종혁	Ethernet TCP/IP 함수 블록 추가
		EtherCAT		MXP Run/Stop 시 메모리 누수 현상 개선
		MPM	김진실	HMI 자동 시작 기능 추가
		Installer	김은정	MPM Propory 중 Product Type 항목 표시 삭제
	2016.10.17			MXP-Reset 64bit 동작 개선
				언어별 설치시 오류 보완
				설치시 Windows Update Startup Type 변경 부분 삭제
		mxConfigurator	정재학	Help File 보완
		Motion	성문현	MotionFB Axis Data Type 설정 오류 추가
				MC_GrpCommandVel Group 속도 Read 시 데이터 끊김 현상 수정
				Dwell 동작 수정 보완
		HMI	정재학	Modbus TCP Read/Write 기능 추가
		Scanner	최정훈	ESICash Load Fail 시 처리 추가
		PLC Engine	이종혁	ECLR Memory size 변경(64M)
		MPM	김진실	MPM Product type 표시 삭제
		Multiprog	김은정	설치 버전 Update 10255

수정	2016.10.24	Installer	김은정	Psexec Eula accept 모드 추가
		통합	김은정	IO Device ServoType Data Size 변경 관련 Data 및 IO Device mapper
		API	이종혁	IO Inputs 함수 수정